

RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório de assistência técnica

Número: RT-2026-000001

Emitido em: 01/10/2026, 16:13:51 (Brasília)

Registro do atendimento e dos serviços realizados pelo técnico.

IDENTIFICAÇÃO

Cliente

Cliente fictício · Indústria Modelo

Empresa do cliente

Indústria Modelo

Local do atendimento

Joinville

EQUIPAMENTO ATENDIDO

Equipamento / máquina

Centro de usinagem

Fabricante

Fabricante de demonstração

Modelo

Modelo demonstrativo KM100

Número de série

DEMO-2026-01

Horímetro

1250

Oficina Técnica · Demonstração

TÉCNICO RESPONSÁVEL E DATA

Técnico responsável

Técnico de demonstração

Data do atendimento

01/10/2026

DEFEITO INFORMADO

Defeito informado

Falha no acionamento e perda de precisão. Atendimento fictício para demonstrar o sistema.

DIAGNÓSTICO / CONSTATAÇÃO

Diagnóstico / constatação

Falha constatada no acionamento. Causa identificada em módulo de comando.

TIPO DE SERVIÇO E ATIVIDADES

Tipo de serviço

Retrofit

Serviço executado

Realizamos o retrofit do comando, revisamos as conexões e executamos os testes de funcionamento.

Ação corretiva / solução aplicada

Revisão de conexões e calibração.

MEDIÇÕES OU TESTES REALIZADOS

Medições ou testes realizados

Nivelamento: eixo X 0,000 mm; eixo Y 0,000 mm. Verificações ilustrativas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Máquina e identificação




Foto 1 de 1
Vista geral da máquina.

PENDÊNCIAS

Existem pendências?

Sim

Descreva as pendências

Acompanhar funcionamento e programar inspeção preventiva.

OBSERVAÇÕES

Observações

Demonstração com dados fictícios.

MÃO DE OBRA TÉCNICA

Período: 01/10/2026 a 01/10/2026

TEMPO DE TRABALHO	VALOR POR HORA
5 horas	R\$ 230,00

TOTAL
R\$ 1.150,00

Valor calculado a partir do tempo trabalhado e do valor da hora, com arredondamento para centavos.

ASSINATURA DO TÉCNICO



Assinatura do técnico responsável pelo atendimento.